# სოფელ ბაკურციხის კულტურის სახლიის (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაცია

# გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა

მსოფლიო ბანკი

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი

საქართველო
ოქტომბერი, 2015

# გარემოსდაცვითი სკრინინგი

ქვეპროექტი ითვალისწინებს კულტურის სახლის შენობის რეაბილიტაციას სოფელ ბაკურციხეში, აღმოსავლეთ საქართველოს კახეთის რეგიონში.
სოფელ ბაკურციხის ცენტრი მდებარეობს მდინარე ალაზნის მარჯვენა მხარეს (წინამხარე), ქვეპროექტის სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ს.ბაკურციხის ცენტრალურ ნაწილში მდ.ალაზნის მარჯვენა, მდინარე ჩალაუბანის მხარეს, ზღვის დონიდან 440 მეტრზე. საპროექტო ტერიტორიზე მოხვედრა შესაძლებელია კახეთის გზატკეცილის მეშვეობით. მანძილი თბილისიდან სოფ. ბაკურციხემდე 103 კმ-ია, ხოლო ბაკურციხიდან გურჯაანამდე-8 კმ. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 3159 კაცი.
კულტურის სახლის შენობა არის ორსართულიანი, სარდაფის სართულით, დოკუმენტის ნახაზის მიხედვით შენობის ზომებია 45,7X38,45 მ.
ობიექტი აშენებულია გასული საუკუნის 70-იან წლებში. შენობის სახურავი დაფარულია გოფრირებული ალუმინისა და მოთუთიებული თუნუქის ფურცლებით. შენობის მთავარი ფასადის მხარეს მოსაპირკეთებლად გამოყენებულია ეკლარის (ქვა) ფილებით (მეტი წილი ამორტიზირებულია), დანარჩენი ბათქაში (მეტი წილი ამორტიზირებულია).
შენობის ფიზიკური მდგომარეობა აჩვენებს, რომ შენობაზე მრავალი წლის განმავლობაში არ ჩატარებულა სარემონტო სამუშაოები. ამორტიზირებულია კარები, ფანჯრები, იატაკები, საინჟინრო ქსელები (წყალი, კანალიზაცია, განათება) კედლები, ჭერები. შედარებით კარგ მდგომარეობაშია საკონცერტო დარბაზის და სცენის ფიცრული იატაკები, რომლებიც ექვემდებარება შეკეთებას.
ამჟამად ულტურის სახლი უფუნქციოა შენობის ცუდი მდგომარეობის გამო. რეაბილიტაციის შემდეგ ულტურის სახლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის და შენობაში იქნება: საწყობი, მაღაზია, სამზარეულო, ტუალეტი, საკლასო ოთახები, სახელოსნოები, 2 ბოილერი, საკონდ\ფერენციო და საგამოფენო დარბაზები, საკონცერტო დარბაზი, სცენა და სხვა.
იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული პროექტის შეწყვეტა, გათვალისწინებულია შენობის რეაბილიტაცია.

ქვეპროექტი ითვალისწინებს შემდეგ სამუშაოებს:

- შენობის შიდა დაგეგმარების შეცვლას. აგურის შიდა კედლების, ტიხრების, კერამიკული და მოზაიკის იატაკების, კარების, ხის ფანჯრების და საფეხურების დემონტაჟი;
- მცირე ბეტონის ბლოკების, მეტალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობას, შიგა კედლების ბათქაშს და შეღებვას;
- ლამინირებული პარკეტის, მეტლახის ფილების, ტექნოგრანიტის ფილები, ქართული აგურით იატაკების და შეკიდული ჭერების მოწყობას თაბაშირ-მუყაოს, პლასტიკატის, „ამსტრონგის ფილებით";
- მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და –ის კარების მოწყობას;
- ცენტრალური შესავლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობას;

- შიგა წყალმომარაგების, ჩამდინარე წყლების, ენერგიის მიწოდების, სახანძრო სიგნალიზაციის, სუსტი დენების, კონდიცირება-ვენტილაციის და გათბობის სისტემების დაყენებას;
- ძირითადი ფასადის სრულ რეაბილიტაციას;
- შენობის, ეზოს კეთილმოწყობას, ასფალტის და ბეტონის საფარის მოწყობას, ბეტონის ფილების, ბორდიურების, გამწვანების მოწყობას;
- შენობის სახურავის რეაბილიტაციას;

შენობის წყალმომარაგება განხორციელდება პერსპექტივაში მოწყობილი წყლის რეზერვუარიდან, კანალიზაციის ჩართვა ხდება არსებულ საკანალიზაციო ჭაში. გათბობა განხორციელდება დაპროექტებული საქვაბიდან. საქვაბე იმუშავებს გაზზე, რომელსაც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობა, ისევე, როგორც ელექტრომომარაგებას.

პროექტის განხორციელების ხანგძლვობა 12 თვე.

## (A) ზემოქმედების იდენტიფიცირება

| | |
|---|---|
| ექნება თუ არა ქვე-პროექტს მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე? | ქვე-პროექტს ექნება ზომიერად ნეგატიური ზემოქმედება გარემოზე, ქვე-პროექტი მდებარეობს უკვე მოდიფიცირებული გარემოს მქონე ადგილას.<br><br>გარემოზე ძირითადი ზემოქმედება დაკავშირებულია სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში, რომელიც მოიცავს ძველი არსებული შენობის სარებილიტაციო სამუშაოებს და გარე კანალიზაციის მოწყობას არსებულ ქსელში ჩართვით. |
| რა მნიშვნელოვანი სასარგებლო და უარყოფითი ხასიათის ზემოქმედებები ექნება ქვე-პროექტს გარემოზე? | ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზეგავლენა მოკლევადიანია და დამახასიათებელია მოდიფიცირებულ ლანდშაფტზე მიმდინარე მცირე./საშაუალოო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის: ხმაური, მტვერი, ვიბრაცია და ემისიები მძიმე ტექნიკის მოძრაობისა და ექსპლუატაციის შედეგად, სამშენებლო და სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.<br><br>შემდგომი ზემოქმედება იქნება დაკავშირებული ნარჩენებისა და ჩამდინარე წყლების წარმოქმნასთან კულტურის სახლის რეაბილიტაციუს დროს.<br><br>შენობა არ იქნება აღჭურვილი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი საშუალებით, რადგან სოფელ ბაკურციხეს გააჩნია მუნიციპალური კანალიზაციის სისტემა, |

| | |
|---|---|
| | რომელზეც მიერთებული იქნება კულტურის სახლის საკანალიზაციო ქსელი. |
| შეიძლება თუ არა, რომ ქვე-პროექტს გააჩნდეს მნიშვნელოვანი ხასიათის ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობასა და ზემოქმედებას ქვეშ მყოფ სხვა პირებზე? | გრძელვადიანი სოციალური ზემოქმედება სასარგებლო იქნება, რადგან ადგილობრივი თემი უზრუნველყოფილი იქნება ახალი კომფორტული კულტურის სახლის შენობით, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს არსებულ პირობებს მოსახლეობისათვის. რეაბილიტაციის შემდეგ, კულტურის სახლი გამოყენებული იქნება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის.<br><br>ქვე-პროექტს არ ექნება ზეგავლენა კულტურის სახლის პერსონალის შემოსავალზე. მათი ხელფასის გადახდა სამშენებლო სამუშაოების განმავლობაში უწყვეტად მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ(დანართი 4: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგებლის წერილი).<br><br>ეზოს გამწვანების შემდეგ, კულტურის სახლი იქნება უზრუნველყოფილი სარეკრიაციო ზონით, სადაც საზოგადოებას მიეცემა დასვენების შესამლებლობა.<br><br>უარყოფითი ზეგავლენა არის მოკლევადიანი და შემოიფარგლევბა მხოლოდ სამუშაოების განხორციელების ადგილით. უაყოფითი ზეგავლენა დაკავშირებულია ზემოთ აღწერილ ფაქტორებთან.<br><br>ქვე-პროექტი არ ითვალისწინებს რაიმე სახის მიწის ან ადგილმდებარეობის დაკავებას, მიწის ნაკვეთს, რომელზეც შენობა არის განთავსებული რეგიტრირებულია საჯარო რეესტრში, როგრც სახელმწიფო საკუთრება.<br><br>ქვეპროექტი არ მოახდენს ზემოქმედებას მიმდებარე სახლებსა და სასოფლო სამეურნეო მიწებზე. |

## (B) ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

| | |
|---|---|
| განხილული იქნა თუ არა ქვე-პროექტის მოცემული დიზაინის ალტერნატიული ვარიანტები? | იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტი მოიცავს ულტურის არსებული ცენტრის შენობის რეაბილიტაციას, განხილული იქნა რეაბილიტავიის ფინანსური და ეკონომიკური |

| | |
|---|---|
| | ანალიზის ჩამოთვლილი ვარიანტები:<br>1. სრული რეაბილიტაცია(მატალო-პლასტმასის მასალის გამოყენებით), სრული ღირებულება: 1 941 527 (970 764 შ );<br>2. სრული რეავილიტაცია(ხის მასალის გამოყენებით), სრულუ ღირებულება: 2 034 412 (1 017 206 შ ).<br>მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გაკეთებული ღირებულებების ანალიზის მიხედვით გადაწყდა, რომ ვარიანტი1: სრული რეაბილიტაცია (მატალო-პლასტმასის მასალის გამოყენებით) არის უკეთესი ალტერნატივა, რადგან ყველაზე ნაკლები ფინანსური და ეკონომიკური დანახარჯი აქვს. ასე, რომ ვარიანტ 1 იქნა რეკომენდირებული. |
| ზემოქმედების შერბილების რა ღონისძიებებია გათვალისწინებული? | მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედებებების შემცირება ადვილად შესაძლებელია. კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება, რომ ნარჩენები განათავსოს შეთანხმებულ ადგილას, გამოიყენოს მხოლოდ ლიცენზირებული კარიერებიდან მოპოვებული ინერტული მასალა და მხოლოდ ლიცეზირებული მომწოდებლის ხის მასალა, თავიდან აიცილოს წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება (საწვავის/ზეთების დაღვრა სატრასპორტო საშუალებების გამო, ასფალტისა და ბეტონის ნარჩენებით დაბინძურება).<br>ნარჩენების, წარმოშობილს კულტურის სახლის რეაბილიტაციის დროს, გატანას მოემსახურება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი დასუფთავების სამსახური.<br>მოსახლეობის შეწუხების (ხმაურით, მტვერით და ემისიებით) შერბილების მიზნით აუცილებელია მუშაობის/მასალების მიწოდების განრიგის დაცვა. |
| წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტებიდან მიღებული რა გამოცდილება იქნა გათვალისწინებული ქვე-პროექტის დიზაინში? | მუნიციპალური განვითარების ფონდს აქვს შენობების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის საშუალო და მსხვილი მასშტაბის პროექტების განხორციელების დიდი გამოცდილება. წინა ანალოგიური პროექტებიდან მიღებული გამოცდილების საფუძველზე წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არა მხოლოდ შენობის რეაბილიტაციას, არამედ შიდა და გარე წყლის |

| | |
|---|---|
| | მომარაგებას, ჩამდინარე წყლების მოწყობას, ენერგიის მიწოდება, გაზის მიწოდების სისკულტურის და სანიაღვრე სისტემის შეკეთებას, სუსტი დენების, კონდენცირების და გათბობის სისტემის, ასევე ტერიტორიის ლანდშაფტისა და რეკრეაციული ზონის მოწყობა. |
| ჩართული იყო თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობა ქვე-პროექტის მომზადების პროცესში და გათვალისწინებული იქნა თუ არა მათი ცოდნა? | პროექტი მომზადებული იქნა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან (საკრებულო) კონსულტაციით და თანამშრომლობით. ადგილობრივი მოსახლეობის მიმდინარე საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. მოსახლეობა ინფორმირებული იქნა ქვეპროექტის საქმიანობებისა და წარმოიშვა საზოგადოების პოზიტიური რეაქცია (დანართი 3 სოფ. ბაკურციხის მოსახლეობის განცხადება).<br><br>ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა ღონისძიებათა გეგმა ხელმისაწვდომი იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის და მისი საჯარო განხილვა ჩატარდა 2015 წლის 23 სექტემბერს, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე, ქალაქ გურჯაანში ორგანიზებულ შეხვედრაზე. |

## (C) რანჟირება

მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების რეგულაციის OP/BP 4.01 შესაბამისად ქვე-პროექტი კლასიფიცირებული იქნა როგორც კატეგორია B და საჭიროებს გარემოსდაცვითი მართვის საკონტროლო ჩამონათვალის შევსებას მცირე მოცულობის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის.

# სოციალური სკრინინგი

| ინფორმაცია სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგისათვის | | დიახ | არა |
|---|---|---|---|
| 1 | არის თუ არა ინფორმაცია ქვე-პროექტის განხორციელების ტერიტორიის მფლობელობისა და სარგებლობის შესახებ ხელმისაწვდომი და ექვემდებარება თუ არა დადასტურებას? (სკრინინგი არ ჩაითვლება დასრულებულად თუ აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი)[1] | x | |
| 2 | ქვე-პროექტის განხორციელება შეზღუდავს თუ არა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ეკონომიკურ რესურსებზე, როგორიცაა მიწა, საძოვრები, წყალი, საერთო საზოგადოებრივი საჭიროების ობიექტები ან სხვა რესურსები, რაზეც მოსახლეობაა დამოკიდებული? | x[1] | |
| 3 | გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება ცალკეული ინდივიდების ან ოჯახების ადგილმონაცვლეობას ან იქნება თუ არა საჭირო მიწის ნაკვეთის შეძენა (საზოგადოებრივი ან კერძი, დროებით ან მუდმივად) ? | | x |
| 4 | გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება მოსავლის (მარცვლეულული, ხეხილი) ან საოჯახო ინფრასტრუქტურის (დამხმარე ნაგებობები, ღობე, არხი, ზეღელი, გარე ტუალეტები, სამზარეულოები და სხვა) დროებით ან მუდმივ დაკარგვას? | | x |
| თუ რომელიმე შეკითხვაზე (გარდა პირველი შეკითხვისა) პასუხი არის „დიახ“, მაშინ უნდა ამოქმედდეს OP/BP 4.12 საოპერაციო პოლიტიკა იძულებით განსახლების შესახებ, შემარბილებელი ღონისძიებები უნდა განისაზღვროს OP/BP 4.12-ისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის მიხედვით. | | | |

მიწის ნაკვეთი სადაც განთავსებულია კულტურის სახლის შენობა რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში და წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში მყოფ აქტივს ფართობით 3246 მ$^2$ (იხილეთ დანართი).

[1] პროქტი არ მოახდენს ზეგავლენას პერსონალის შემოსავალზე მათი ხელფასის გაზრდა სამშენებლო სამუშაოების განმავლობაში უწყვეტად მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ (მუნიციპალიტეტის მმართველობის წერილი თან ერთვის)

გარემოს დაცვის მართვის გეგმა

## ნაწილი A: ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და საპროექტო ტერიტორიის შესახებ

| ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული საკითხები | |
|---|---|
| ქვეყანა | საქართველო |
| პროექტის დასახელება | რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების მეორე პროექტი |
| ქვე-პროექტის დასახელება | სოფელ ბაკურციხეში კულტურის (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი) სახლის რეაბილიტაციის პროექტი |
| ქმედებების მოცულობა ქვე-პროექტის ფარგლებში | პროექტი ითვალისწინებს ულტურის სახლის არსებული ძველი შენობის რეაბილიტაციას სოფელ ბაკურციხეში და შენობის ირგვლივ ტერიტორიის კეთილმოწყობას<br>პროექტი მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:<br>• შენობის გალავანის (ზურული), აგურის შიდა კედლები, ტიხრების, კერამიკული და მოზაიკური იატაკების, კარების, ხის ფანჯრების და საფეხურების დემონტაჟი;<br>• მცირე ბლოკების, მეტალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობას, შიგა კედლები ბათქას და შეღებვას.<br>• ლამინირებული პარკეტის, მეტლახის ფილების, ტექნოგრანიტის ფილები, ქართული აგურით იატაკების და შეკიდული ჭერების მოწყობას თაბაშირ-მუყაოს, პლასტიკატის, „ამსტრონგის ფილებით“.<br>• მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების და MDF–ის კარების მოწყობას.<br>• ცენტრალური შესავლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობას.<br>• შიგა წყალმომარაგების, ჩამდინარე წყლების, ენერგიის მიწოდების, სახანძრო სიგნალიზაციის, სუსტი დენების, კონდიცირება-ვენტილაციის და გათბობის სისტემების დაყენებას.<br>• ძირითადი ფასადის სრულ რეაბილიტაციას.<br>• შენობის ეზოს კეთილმოწყობას, ასფალტის და ბეტონის საფარის, ბეტონის ფილების, ბორდიურების, გამწვანების მოწყობას.<br>• შენობის სახურავის რეაბილიტაცია<br><br>შენობის წყალმომარაგება განხორციელდება პერსპექტივაში მოწყობილი წყლის რეზერვუარიდან, კანალიზაციის ჩართვა ხდება არსებულ საკანალიზაციო ჭაში. გათბობა განხორციელდება დასაპროექტებული საქვაბიდან. საქვაბე იმუშავებს გაზზე, რომელსაც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობა, ისევე როგორც ელექტრომომარაგება |

<table>
<tr><td>ინსტიტუციონალური ორგანიზება (მსოფლიო ბანკი)</td><td colspan="2">ჯგუფის ხელმძღვანელი:<br>შაოლან ვანგი</td><td>უსაფრთხოების სპეციალისტი:<br>დარეჯან კაპანაძე<br>ნინო მეტრეველი<br>მიშელე რიზოსიო</td></tr>
<tr><td>განხორციელების ორგანიზება (მსესხებელი)</td><td>განმახორციელებელი ერთეული:<br><br>მუნიციპალური განვითარების ფონდი</td><td>სამუშაოთა ზედამხედველი:<br><br>Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. Spain</td><td>სამუშაოთა კონტრაქტორი:<br><br>შპს „ორნამენტი“</td></tr>
<tr><td colspan="4">ადგილმდებარეობის აღწერა</td></tr>
<tr><td>ინსტიტუტის დასახელება, რომლის საკუთრების რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი</td><td colspan="3">გურჯაანის მუნიციპალიტეტი</td></tr>
<tr><td>ორგანიზაციის მისამართი, რომლის საკუთრების რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი</td><td colspan="3">გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ქ.გურჯაანი ნონეშვილის ქ.№13: ტ. +(995353)220006<br>E-mail:gurjaan.raioni@mail.ru<br>ვეპროექტის სამშენებლო მოედანი მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში. გურჯაანიდან 8 კმ-ში.</td></tr>
<tr><td>ვინ არის მიწის ნაკვეთის მფლობელი? ვინ არის მოსარგებლე (ოფიციალურად/არაო ფიციალურად)</td><td colspan="3">მიწის ნაკვეთი, რომელზეც შენობა არის განთავსებული რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთრება.<br>(დოკუმენტაცია ერთვის).</td></tr>
<tr><td>ფიზიკური და ბუნებრივი გარემო</td><td colspan="3">ბაკურციხე_სოფელ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, კულტურის (ბაკურციხე, კოლაგი) ცენტრი მდებარეობს მდინარე ალაზნის მარჯვენა მხარეს (წინამხარე), მდინარე ჩალაუბნისხევის ორივე ნაპირზე. ზღვის დონიდან 440 მეტრი, გურჯაანიდან 8 კილომეტრი. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 3159 კაცი.<br><br>მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ალაზნის ვაკის სიგრძე დაახლოებით 32 კმ-ია, სიგანე კი 13-14 კმ, სიმაღლე ზღვის დონიდან 380-450 მ-დე. (იგი აგებულია მეოთხეული თიხებით, რიყნარითა და ქვიშებით, ვაკის ჩამოყალიბება დაიწყო ნეოგენიდან, დაძირვა თანამედროვე ეპოქაშიც გრძელდება).<br><br>მუნიციპალიტეტის ჰიდროლოგიური ქსელი არცთუ ისე მჭიდროა, ტერიტორია ძირითადად დახურულია ვიწრო და მშრალი ხევ-ხეობების ქსელით. უმეტესი ნაწილი უწყლო და მშრალია. მთავარი სამდინარო არტერია ალაზანი და მისი მცირეწყლიანი ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერი ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიონ ჰავა, ზომიერი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით.<br><br>ზღვის დონიდან 420 მეტრზე საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,3°, იანვრის 0,9° აგვისტოს 23.6°, ნალექები 800 მმ-დე.<br><br>ეკონომიკის წამყვანი დარგია სოფლის მეურნეობა, ძირითადად მევენახეობა და მეცხოველეობა. ვაზის ჯიშის კულტურას უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 20%, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი და სოფელი ბაკურცხიე მდებარეობენ სეისმურად აქტიურ ზონაში და მიეკუთვნებიან 9 ბალიან სეისმურ მოედანს. კულტურის ცენტრი მდებარეობს სოფელ ბაკურციხის ცენტრალურ ნაწილში, რომელსაც წინა მხრიდან ესაზღვრება ცენტრალური საავტომობილო გზა, ხოლო დანარჩენი მხრიდან გარშემოტყმულია კერძო სახლებით.<br><br>არსებული კულტურის სახლის შენობა ორსართულიანია სარდაფის სართულით. მთლიანი მიწის ნაკვეთის ფართობია 3246 მ$^2$, მიშენების ფართით 1638 მ$^2$. შენობის ინტერიერი და ექსტერიერი დაზიანებულია. შენობა საჭიროებს რეაბილიტაციას. |
| **მასალების, მათ შორის ინერტული მასალისა და წყლის მიწოდების წყაროების მდებარეობა და დაშორება ქვე-პროექტის განხორციელების ადგილიდან** | ობიექტზე წყლის მიწოდება მოხდება არსებული მუნიციპალური წყალმომარაგების სისტემიდან.<br><br>მანძილი უახლოეს ლიცენზირებულ კარიერამდე დაახლოებით 4-5 კმ-ია. |
| კანონმდებლობა | |
| **ეროვნული და ადგილობრივი კანონმდებლობა და ქვე-პროექტის ქმედებების განხორციელებისათვის საჭირო ნებართვები** | სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის თანახმად ქვე-პროექტი კლასიფიცირდა, როგორც B კატეგორიის პროექტი.<br><br>ქვე-პროექტი დაფინანსებისათვის ოფიციალურად წარდგენილია მგფ-თვის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ და წარმოადგენს მუნიციპალური მმართველობის საჭიროებასა და პრიორიტეტს საერთო მოთხოვნების შესაბამისად.<br><br>საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა არ საჭიროებს გარემოსდაცვით შეფასებას, დამტკიცებას ან ნებართვას. თუმცა ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად:<br><br>(i) სამშენებლო მასალები შეძენილი უნდა იქნეს ლიცენზირებული მომწოდებლისაგან; |

| | |
|---|---|
| | (ii) კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია ინერტული მასალის მოპოვებისათვის (თუ თავად გადაწყვეტს მოპოვებას, ნაცვლად შეძენისა);<br>(iii) კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს ასფალტის ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, თუ ასფალტს აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა), ასევე, კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში ბეტონის ქარხნისათვის და შეათანხმოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან, თუ ბეტონს აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა);<br>(iv) მიწის სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ინერტული სამშენებლო ნარჩენები (მოჭრილი მიწა, სედიმენტები) განთავსების ადგილი კონტრაქტორის მიერ წერილობით უნდა შეთანხმდეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან;<br>(v) სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს უახლოეს მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე კონტრაქტორსა და შპს „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას“ შორის ხელშეკრულების საფუძველზე.<br><br>დაცული უნდა იქნას GOST და SNIP ნორმები. |
| **საჯარო კონსულტაცია** | |
| სად და როდის ჩატარდა/ჩატარდება საჯარო კონსულტაცია? | ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა ღონისძიებათა გეგმა ხელმისაწვდომი იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის და მისი საჯარო განხილვა ჩატარდა2015 წლის 23 სექტემბერს, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე, ქალაქ გურჯაანში ორგანიზებულ შეხვედრაზე.<br><br>შეხვედრის ოქმი თანდართულია დოკუმენტზე. |
| დანართები | |
| დანართი 1: სამშენებლო ადგილის გეგმა. ფოტო მასალა<br>დანართი 2: საკადასტრო ინფორმაცია<br>დანართი 3: ს.ბაკურციხის რეზიდენტების (ადგილობრივი) განცხადება.<br>დანართი 4: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგებლის წერილი<br>დანართი 5: საჯარო კონსულტაციის პროცესის დოკუმენტაცია | |

## ნაწილი B: ინფორმაცია გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების შესახებ

| გარემოსდაცვითი/სოციალური სკრინინგი | | | |
|---|---|---|---|
| | ქმედება/საკითხი | სტატუსი | შემარბილებელი ღონისძიებები |
| მოიცავს თუ არა ქვე-პროექტი რომელიმე მითითებულ ქმედებას/საკითხს? | A. შენობის რეაბილიტაცია | ■ დიახ [ ] არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **A** |
| | B. ახალი მშენებლობა | [ ] დიახ ■ არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **A** |
| | C. ნარჩენი წყლების გადამუშავების ინდივიდუალური სისტემა | [ ] დიახ ■ არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **B** |
| | D. ისტორიული შენობ(ებ)ა და რაიონები | [ ] დიახ ■ არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **C** |
| | E. მიწის შეძენა[2] | [ ] დიახ ■ არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **D** |
| | F. საშიში ან ტოქსიკური მასალები[3] | [ ] დიახ ■ არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **E** |
| | G. ზემოქმედება ტყეებზე და/ან დაცულ ტერიტორიებზე | [ ] დიახ ■ არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **F** |
| | H. სამედიცინო ნარჩენების დამუშავება/ მენეჯმენტი | [ ] დიახ ■ არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **G** |
| | I. სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება | ■ დიახ [ ] არა | იხ. ქვემოთ ნაწილი **H** |

[2] მიწის შესყიდვა მოიცავს ადამიანთა გადასახლებას, საცხოვრებელი პირობების შეცვლას, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების შელახვას - ეს ეხება მიწებს, რომელიც შეძენილი/გადაცემულია და ამ ქმედებას გააჩნია ზემოქმედება იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ან/და სახლობენ ან/და აწარმოებენ ბიზნესს (სავაჭრო ერთეულებს) შეძენილ მიწაზე.

[3] ტოქსიკური/ საშიში მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი მასალებით: აზბესტი, ტოქსიკური საღებავები, მავნე ზემოქმედების მქონე გამხსნელები, ტყვიის შემცველი საღებავის მოშორება და ა.შ.

## ნაწილი C: შემარბილებელი ღონისძიებები

| ქმედებები | პარამეტრი | ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებები საკონტროლო ჩამონათვალი |
|---|---|---|
| **0**. ზოგადი პირობები | ინფორმირება და უსაფრთხოება | (a) ინფორმაცია დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ მიწოდებულია ადგილობრივი სამშენებლო და გარემოს დაცვის ინსპექციებისათვის და თემისათვის;<br>(b) ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებულია დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ მედიაში და / ან საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილებში (სამუშაოების განხორციელების ადგილის ჩათვლით) შესაბამისი შეტყობინების განთავსების გზით;<br>(c) გაცემულია მშენებლობისათვის და/ ან რეაბილიტაციისათვის საჭირო ყველა ნებართვა;<br>(d) კონტრაქტორი აცხადებს ოფიციალურ თანხმობას, რომ სამუშაოები განხორციელდება უსაფრთხო და მოწესრიგებული გზით, მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობასა და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების უზრუნველყოფით;<br>(e) მუშათა პირადი დამცავი აღჭურვილობა შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან (სამუშაოების შესრულების დროს მუშებს უნდა ეხუროთ ჩაფხუტები, საჭიროების შემთხვევაში ეკეთოთ ნიღბები, დამცავი სათვალე, უსაფრთხოების ქამრები და ჩექმები);<br>(f) მუშათა ინფორმირების მიზნით უსაფრთხოების ძირითადი წესები და რეგულირებები განთავსებული უნდა იქნეს შესაბამის მაჩვენებლებზე სამუშაოთა განხორციელების ადგილებზე. |
| **A.** ზოგადი სარეაბილიტაციო და / ან სამშენებლო ქმედებები | ჰაერის ხარისხი | (a) ნგრევის შედეგად მიღებული ნამსხვრევების შენახვა უნდა მოხდეს კონტროლირებად ადგილზე და დაინამოს წყლით მტვრის შესამცირებლად;<br>(b) პნევმატური ბურღით ნგრევის პროცესში მტვრის წარმოქმნა და გავრცელება შეზღუდული უნდა იქნეს წყლით დანამვით და/ან მტვრის საწინააღმდეგო ეკრანების გამოყენებით;<br>(c) ნანგრევების დაყრა არ უნდა მოხდეს მიმდებარე ტერიტორიებზე;<br>(d) არ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნარჩენების დაწვა;<br>(e) არ უნდა იქნეს ნებადართული სატრანსპორტო საშუალებების და მანქანა-დანადგარების უქმი სვლა;<br>(f) სამშენებლო მასალები/ნარჩენები ტრანსპორტირების დროს უნდა იქნეს დაფარული/დატენიანებული მტვრის წარმოქნის შემცირების მიზნით. |
| | ხმაური | (a) ხმაური უნდა შემცირდეს სამუშაოების განხორციელების დროითი ლიმიტების დაწესებით;<br>(b) ოპერირებისას გენერატორების, ჰაერის კომპრესორებისა და სხვა მექანიკური დანადგარების ძრავის საფარები დახურული უნდა იყოს, ამასთან დანადგარები მაქსიმალურად შორს უნდა განთავსდეს საცხოვრებელი ტერიტორიებიდან;<br>(c) მანქანა-მექანიზმებმა უნდა იმოძრაოს მხოლოდ წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტით;<br>(d) შეზრუდული უნდა იყოს მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარე;<br>(e) უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანა დანადგარების სათანადო მოვლა და შესაბამისი ტექნიკური კონტროლი;<br>(f) მექანიზმების გამორთვა, როდესაც ისინი არ არის პირდაპირ მოხმარებაში; მაყუჩების გამოყენება |
| | წყლის ხარისხი | (a) მასალების დასაწყობების ადგილები და ნაყარი დაცული უნდა იყოს ჩარეცხვისაგან ინტენსიური წვიმების და დატბორვის პერიოდში, წყალგაუმტარი მასალით დაფარვის მეშვეობით. |

| ქმედებები | პარამეტრი | ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებები საკონტროლო ჩამონათვალი |
|---|---|---|
| | | (b) გატარებული უნდა იქნეს სედიმენტების კონტროლის ღონისძიებები, როგორიცაა თივის შეკვრებისა და/ ან სილის მესერის მოწყობა, რაც ხელს შეუშლის სედიმენტების სამშენებლო ტერიტორიიდან ჩარეცხვას ახლომდებარე წყლის ობიექტში.<br>(c) კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ზეთების, გამხსნელებისა და საღებავების შესაბამისად შენახვა და გამოყენება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული გაჟონვები და დაღვრა. მანქანა მექანიზმების ყოველდღიური შემოწმება უნდა განხორციელდეს რათა თავიდან იქნას აცილებული გაჟონვები ან სხვა მსგავსი პრობლემები. სატრანსპორტო საშუალებების ტექ. მომსახურება, რეცხვა და გაპოხვა უნდა ხდებოდეს წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას მყარ ნიადაგზე და არა ხელოვნურად შექმნილ გრუნტზე. ეს ადგილები უნდა მდებარეობდეს მდინარიდან არანაკლებ 50 მეტრში.<br>(d) ზეთები, გამხსნელები და საწვავი შენახული უნდა იქნას გამოყოფილ ადგილებში შესაბამისი საფარით და საწრეტით. სამშენებლო მოედანზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაღვრის შემთხვევაში შემაკავებელი მასალები (სორბენტები, ქვიშა, ნახერხი).<br>(e) არ უნდა მოხდეს ცემენტის ან ბეტონის ნარჩენების ჩარეცხვა/ჩაყრა რომელიმე წყლის ობიექტში. |
| | ნარჩენების მართვა | (a) სამშენებლო საქმიანობიდან მოსალოდნელი ყველა მნიშვნელოვანი ტიპის ნარჩენისათვის გამოყოფილი უნდა იქნას დროებითი და საბოლოო განთავსების ადგილები;<br>(b) მინერალური სამშენებლო და ნანგრევი სამშენებლო ნარჩენები გამოცალკევებული უნდა იქნას სხვა ნარჩენებისგან (ორგანული, თხევადი, ქიმიური) ადგილზევე დახარისხებით და უნდა განთავსდეს სათანადო კონტეინერებში;<br>(c) სამშენებლო ნარჩენები უნდა შეგროვდეს და სათანადოდ განთავსდეს წინასწარ შეთანხმებულ ადგილას;<br>(d) ნარჩენების დაწვა აკრძალულია;<br>(e) უნდა იწარმოებოდეს და ინახებოდეს დოკუმენტაცია ნარჩენების საბოლოო განთავსების თაობაზე, რათა შესაძლებელი იყოს სათანადო განკარგვის დასაბუთება;<br>(f) შესაბამისი ნარჩენების ხელახლა გამოყენება და რეციკლირება შეძლებისდაგვარად (გარდა აზბესტისა). |
| | მასალების მიწოდება | a) გამოყენებული უნდა იქნას არსებული ქარხნები, კარიერები და სამტეხლოები, რომლებზეც გაცემულია შესაბამისი ლიცენზია ან ნებართვა;<br>b) მასალის ახალი კარიერის ან სამტეხლოს ამოქმედების შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს შესაბამისი ლიცენზია;<br>c) კონტრაქტორმა მგფ-ს უნდა წარუდგინოს ლიცენზიების, ნებართვების, წერილობითი შეთანხმებების ასლები, იმის დასასაბუთებლად, რომ ყველა სახის მასალა მიღებულია ლიცენზირებული მომწოდებლისაგან;<br>d) ინერტული მასალის კარიერი ან მისი გამოყენებული ნაწილი უნდა იქნას აღდგენილი ან სათანადოდ დახურული თუ ლიცენზიის მოქმედების ვადა ამოწურულია ან მასალის მოპოვება დასრულებულია;<br>e) მასალების ტრანსპორტირება არ უნდა მოხდეს პიკის საათებში;<br>f) განთავსდეს სიჩქარის მარეგულირებელი, შემოვლითი გზისა და გამაფრთხილებელი ნიშნები. |

| ქმედებები | პარამეტრი | ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებები საკონტროლო ჩამონათვალი |
|---|---|---|
| | მიწის სამუშაოები | ა) ნიადაგის ზედა ფენის მოხსნა სამუშაოების დაწყებამდე;<br>ბ) ნიადაგის ზედა ფენის სათანადო დასაწყობება უნდა განხორციელდეს რათა შენარჩუნებული იქნას ნიადაგის ფიზიკო ქიმიური და ბიოლოგიური აქტივობა, უნდა მოეწყოს დროებითი დამცავი სილის ღობეები რათა თავიდან იქნას აცილებული ეროზია.<br>გ) დასაწყობებული ნიადაგის ზედა ფენა გამოყენებული უნდა იქნას აღდგენითი სამუშაოებისა და გამწვანებისათვის.<br>დ) ნიადაგი იმ ადგილებიდან რომელიც არ დაუბრუნდება საწყის მდებარეობას ფრთხილად უნდა იქნას გაშლილი მიმდებარე ტერიტორიაზე.<br>ე) ნიადაგის ზედა ფენა ნიადაგის ქვედა ფენისაგან განცალკევებით უნდა იქნას აღდგენილი და გატარდეს ზომები ამ მასალების ერთმანეთში აღრევის საწინააღმდეგოდ.  ზედა ფენის აღდგენა იმ დონემდე უნდა მოხდეს, რომ აღდგენილი იქნას ნიადაგის ნაყოფიერი შრე, როგორც ეს ნიადაგის მოხსნის დროს დათვალიერებისას და აღდგენილი ობიექტისა და მიმდებარე მიწის შედარებისას დადგინდა. ნიადაგის ზედა ფენის აღდგენსას კონტრაქტორმა სამუშაოები იმგვარად უნდა დაგეგმოს, რომ დასაწყობების ადგილიდან ყველზე მოშორებული ტერიტორიები პირველად იქნას აღდგენილი, და ეს სამუშაოები ნელ-ნელა მიუახლოვდეს დასაწყობების ადგილს. ამგვარად შემცირდება სატრანსპორტო საშუალებების  მოძრაობა აღდგენილ ნიადაგზე. აღდგენილი ზედა ფენა შემდგომ უნდა გაფხვიერდეს, რათა დაცული იქნას წონასწორიობა და ხელი შეეწყოს მცენარეული საფარის ზრდას.<br>ვ)  შემთხვევითი არქეოლოგიური აღმოჩენების შემთხვევაში, სამუშაოების მყისიერად შეჩერება და მგფ-თვის შეტყობინება, რომელიც თავის მხრივ ატყობინებს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ის კი იღებს პასუხისმგებლობას შემდგომ ქმედებებზე.   სამუშაოების განახლება სამინისტროს ოფიციალური წერილობითი ნებართვის საფუძველზე. |
| **H** სატრანსპორტო საშუალებებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება | სამშენებლო საქმიანობის სახიფათო პიდაპირი ან არაპირდაპირი ზემოქმედება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ფეხით მოსიარულეებზე | (a) ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად კონტრაქტორი უზრუნველყოფს, რომ სამშენებლო ობიექტი შესაბამისად იქნას დაცული, ხოლო მშენებლობასთან დაკავშირებული ტრანსპორტის ფუნქციონირება - რეგულირებული. რაც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:<br>▪ განთავსებული უნდა იქნას საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და ტრანსპორტის მარშრუტის ცვლილების ნიშნები. ობიექტი კარგად ხილული უნდა იყოს, ხოლო საზოგადოება - გაფრთხილებული ყველა შესაძლო საფრთხის შესახებ;<br>▪ სამშენებლო მოედანი უნდა შემოიღობოს და დაცული იქნას უნებართვო შემსვლელებისაგან (განსაკუთრებით ბავშვებისაგან).<br>▪ უნდა მოეწყოს სათანადო განათება და კარგად ხილული უსაფრთხოების ნიშნები;<br>▪ სამუშაო საათები შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი ადგილობრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგთან, მაგ: ინტენსიური გადაზიდვები არ უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პერიოდში ან მსხვილფეხა პირუტყვის გადაადგილების საათებში |

## ნაწილი D: მონიტორინგის გეგმა

| ქმედება | **რა**<br>პარამეტრის მონიტორინგი ხდება? | **სად**<br>ტარდება მონიტორინგი | **როგორ**<br>უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი | **როდის**<br>რა სიხშირით/ პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი? | **რატომ**<br>ხდება პარამეტრის მონიტორინგი | **ვინ**<br>არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| სამშენებლო ფაზა | | | | | | |
| სამშენებლო მასალების მიწოდება | სამშენებლო მასალების შეძენა მხოლოდ ოფიციალურად დარეგისტრირებული მომწოდებლებისაგან | მომწოდებლის ოფისში, ან საწყობში | დოკუმენტების შემოწმება | მოწოდების კონტრაქტების გაფორმებისას | ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგრადობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით | მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი |
| სამშენებლო მასალების და ნარჩენების ტრანსპორტირება; სამშენებლო მექანიზმების გადაადგილება | სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების ტექნიკური მდგომარეობა;<br><br>სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების გადაზიდვა დახურული მანქანებით;<br><br>ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი დროისა მარშრუტების დაცვა. | სამშენებლო ტერიტორია | ინსპექტირება | გაუფრთხილებელი ინსპექტირება როგორც სამუშაო, ასევე არა სამუშაო საათებში | მიწისა და ჰაერის ემისიებით დაბინძურების შემცირება;<br><br>ხმაურით და ვიბრაციით ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხების შეზღუდვა;<br><br>ტრანსპორტის მოძრაობის დარღვევის მინიმუმამდე შემცირება. | მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი, საპატრულო პოლიცია |

| ქმედება | რა<br>პარამეტრის მონიტორინგი ხდება? | სად<br>ტარდება მონიტორინგი | როგორ<br>უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი | როდის<br>რა სიხშირით/<br>პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი? | რატომ<br>ხდება პარამეტრის მონიტორინგი | ვინ<br>არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| მიწის სამუშაოები | მოხსნილი ნიადაგის დროებით განთავსება შეთანხმებულ ტერიტორიაზე. მოხსნილი ნიადაგის უკუჩაყრა და/ან მისი გატანა წინაწარ განსაზღვრულ ადგილას. შემთხვევითი არქეოლოგიური აღმოჩენების შემთხვევაში, სამუშაოების მყისიერად შეჩერება და შესაბამისი სამინისტროს შეტყობინება, და სამუშაოების განახლება ოფიციალური თანხმობის საფუძველზე.<br><br>ნიადაგის ზედა ფენის მოხსნა სამუშაოების დაწყებამდე.<br><br>გამოყენებული იქნას ნიადაგის ზედა ფენის შენახვის სათანადო პრაქტიკა. შლამის მესერის მოწყობა.<br><br>მოხსნილი ზედა ფენის გამოყენება აღდგენისა და გამწვანებისათვის. | სამშენებლო ობიექტი | ინსპექტირება | მიწის სამუშაოების მიმდინარეობის დროს | სამშენებლო და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სამშენებლო ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან აცილება. ფიზიკური და კულტურული რესურსების დაზიანებისა და დანაკარგის თავიდან აცილება. | მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი |

| ქმედება | რა<br>პარამეტრის მონიტორინგი ხდება? | სად<br>ტარდება მონიტორინგი | როგორ<br>უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი | როდის<br>რა სიხშირით/<br>პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი? | რატომ<br>ხდება პარამეტრის მონიტორინგი | ვინ<br>არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ინერტული მასალების წყარო | მასალების შეძენა არსებული, ლიცენზირებული მომწოდებლებისაგან, თუ ეს შესაძლებელია;<br><br>სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მიღება კონტრაქტორის მიერ და ლიცენზიის პირობების მკაცრი დაცვა;<br><br>კარიერების დაყოფა ტერასებად, დამუშავებული ადგილების რეაბილიტაცია და ლანდშაფტთან ჰარმონიზება;<br><br>მდინარეში ქვიშა-ხრეშის მოპოვება წყლის ნაკადის გარეთ, დამცავი ბარიერების მოწყობა ექსკავაციის ადგილსა და წყლის ნაკადს შორის. დაუშვებელია მანქანების შესვლა წყლის ნაკადში. | ინერტული მასალის კარიერები | დოკუმენტებისა და სამუშაოების ინსპექტირება | ინერტული მასალის მოპოვების პერიოდში | ეროზიის შემცირება და ეკოსისტემებისა და ლანდშაფტების დეგრადირების მინიმიზაცია;<br><br>სედიმენტებით წყლის დაბინძურების, ასევე ჰიდრობიონტთა საარსებო პირობების დარღვევის შემცირება. | მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი |
| სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა | სამშენებლო ნარჩენების დროებითი შენახვა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში;<br><br>ნარჩენების დროული განთავსება | სამშენებლო ტერიტორია;<br><br>ნარჩენების განთავსების ტერიტორია | ინსპექტირება | პერიოდულად მშენებლობის პროცესში და პრეტენზიების შემთხვევაში | სამშენებლო და მის მეზობლად მდებარე ტერიტორიების მყარი ნარჩენებისაგან | მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი |

| ქმედება | **რა**<br>პარამეტრის მონიტორინგი ხდება? | **სად**<br>ტარდება მონიტორინგი | **როგორ**<br>უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი | **როდის**<br>რა სიხშირით/<br>პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი? | **რატომ**<br>ხდება პარამეტრის მონიტორინგი | **ვინ**<br>არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ოფიციალურად გამოყოფილ ადგილებში. | | | | დაბინძურების თავიდან აცილება | |
| ტრანსპორტის მოძრაობის დარღვევა და ფეხით მოსიარულეთა მიმოსვლის შეზღუდვა | სატრასპორტო მოძრაობის შეზღუდვის/მოძრაობის მიმართულების შეცვლის ნიშნების განთავსება;<br><br>სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების დროებითი განთავსება ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული სატრანსპორტო საცობები მისასვლელ გზებზე. | სამშენებლო და მიმდებარე ტერიტორიები | ინსპექტირება | სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში | სატრანსპორტო შემთხვევების თავიდან აცილება; ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხების მინიმუმამდე დაყვანა | მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი |
| მუშების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება | მუშების ფორმებით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა;<br><br>მუშების და პერსონალის ინფორმირება მექანიზმებთან/აღჭურვილობასთან მუშაობისას ინდივიდუალური უსაფრთხოების წესების და ინსტრუქციების შესახებ და ასევე აღნიშნული წესების/ინსტრუქციების მკაცრი დაცვა | სამშენებლო ტერიტორია | ინსპექტირება | გაუფრთხილებელი შემოწმება სამუშაოების მსვლელობისას | უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება | მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი |

| **ქმედება** | **რა**<br>პარამეტრის მონიტორინგი ხდება? | **სად**<br>ტარდება მონიტორინგი | **როგორ**<br>უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი | **როდის**<br>რა სიხშირით/<br>პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი? | **რატომ**<br>ხდება პარამეტრის მონიტორინგი | **ვინ**<br>არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ექსპლუატაციის ფაზა | | | | | | |
| კულტურის სახლის ექსპლუატაციის ას წარმოქმნილი ნარჩენები | მყარი/საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სათანადოდ განკარგვა | მუნიციპალური ტერიორია | ინსპექტირება | კულტურის სახლის შენობის ექსპლუატაციისას | ტერიტორიის მყარი ნარჩენებით დაბინძურებს თავიდან ასაცილებლად | გურჯაანის მუნიციპალიტეტ ი |

დანართი 1: ქვე-პროექტის ადგილმდებარეობა და სურათები

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 51.14.62.006**

## ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

| განცხადების რეგისტრაცია | მომზადების თარიღი |
|---|---|
| **N 882009208448 - 16/07/2009 14:25:10** | **20/07/2009 15:08:13** |

---

### საკუთრების განყოფილება

| ზონა | სექტორი | კვარტალი | ნაკვეთი |
|---|---|---|---|
| გურჯაანი | ბაკურციხე | | |
| **51** | **14** | **62** | **006** |

მისამართი: რაიონი გურჯაანი , სოფელი ბაკურციხე

ნაკვეთის საკუთრების ტიპი:საკუთრება
ნაკვეთის ფუნქცია: არასასოფლო სამეურნეო
დაზუსტებული ფართობი:**3246.00** კვ.მ.
ნაკვეთის წინა ნომერი:
შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი:N1
შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართი: 2456.60

---

### მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი **882009208448** , თარიღი **16/07/2009 14:25:10**
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი **20/07/2009**

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- მიმართვა N733 , დამოწმების თარიღი:15/07/2009 , გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მესაკუთრეება:
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

მესაკუთრე:
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

აღწერა:

---

### იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება: **N042-331, 26.07.2007, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თელავის საგადასახადო ინსპექციის შეტყობინება**

---

### ვალდებულება

ყადაღა: არ არის რეგისტრირებული

---

ამონაწერის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ვებ გვერდის საშუალებით:http://public.reestri.gov.ge

გვერდი: 1(2)

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მისვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 48 12 47; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე სარეგისტრაციო სამსახურში ან ,,"სახალხო ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

## საკადასტრო გეგმა

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 51 14 62 006
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882009208448
მიწის ნაკვეთის ფართობი: *3246* კვ.მ.
დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

მომზადების თარიღი: 17.07.09




www.napr.gov.ge

დანართი 3. სოფელ ბაკურციხის მოსახლეობის ერთობლივი განცხადება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
ბ/ნ ემზარ ჯიქურაშვილს

დღევანდელი ადამიანის გონებრივი და კულტურული განვითარება პირდაპირ დამოკიდებულია სოციალურ მდგომარეობაზე. ქალაქსა თუ სოფელში ადამიანი მთლიანად ჩართულია სარჩო-საბადებლის მოძიებაზე. შესაბამისად, ადამიანიც ეძიებს მიიღოს ისეთი განათლება, რომელიც მის სოციალურ მდგომარეობას გაამყარებს. ამ ვითარებაში ადამიანი ხშირად კომპრომისზე მიდის ისეთ საკითხებთან მიმართებით, როგორიცაა მისი სულიერი, გონებრივი და პატრიოტული აზროვნება. განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაშია სოფლის ახალგაზრდობა, რომელიც იძულებულია დატოვოს მამა-პაპისეული სახლ-კარი და ქალაქში გადავიდეს უკეთესი მდგომარეობის, სარჩო-საბადებლის საძიებლად. არის შემთხვევები, როდესაც მათ უწევთ საქართველოს დატოვება. ის ახალგაზრდები კი, რომლებიც სოფელში რჩებიან, ძირითადად უმუშევრად არიან, რაც იწვევს მათ უიმედობას და ნელ-ნელა კარგავენ ინტერესს მნიშვნელოვანი ფასეულობებისადმი.

ჩვენი სოფელიც იგივე პრობლემებით ცხოვრობს. ახალგაზრდების სულიერი, ზნეობრივი, პატრიოტული აღზრდა-განთლება სერიოზულ ზრუნვას საჭიროებს. სამწუხაროდ არსებული განათლების სისტემა არ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რაც სოფელს აქვს. სკოლის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდა არ არის მზად სოფელში ცხოვრებისათვის და მისი ღირებულებითი სისტემაც ჯერ ისევ ჩამოყალიბებას საჭიროებს. აუცილებელია, შევეცადოთ, რომ ახალგაზრდებში ამაღლდეს მოქალაქეობრივი, პატრიოტული სულისკვეთება და შრომისმოყვარეობა. ასევე უნდა შეიქმნას ადგილზე შრომის ადგილები, რათა ახალგაზრდა არ მოსწყდეს მამა-პაპისეულ სახლ-კარს და გააგრძელოს ტრადიციები და სოფელი. ამისთვის კი აუცილებელია ცხოვების სასურველი პირობების შექმნა.

რა თქმა უნდა, ამ მიზნის მიღწევაში აუცილებელია ხელისუფლების დახმარება, მაგრამ პირველ რიგში სოფლის მოსახლეობა თავად უნდა ეცადოს ღირსეული ცხოვრების პირობები შექმნას საკუთარი შრომით, ბრძოლითა და ლოცვით, როგორც ამას ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ. მიუხედავად მუდმივი ძნელბედობისა, საქართველოში სოფლის მეურნეობა ყოველთვის ყვაოდა, იქმნებოდა ვაზისა და ხორბლის ახალი ჯიშები. ამ ისტორიულ მემკვიდრეობას შენარჩუნება და უარეს შემთხვევაში აღდგენა-გადარჩენა ესაჭიროება.

ამ მიზნების მისაღწევად სოფლის მოსახლეობაში დაიბადა იდეა, რომ სოფელში შეიქმნას კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი არსებული კულტურის სახლის ბაზაზე. იდეის განვითარების საფუძველია ბაკურციხის, როგორც განათლების ცენტრის, მრავალწლიანი ისტორია. ჯერ კიდევ ღვაწლმოსილმა დავით სარაჯიშვილმა ბაკურციხეში ააშენა მარანი, რომელსაც იმ პერიოდისათვის შეეძლო 60-100 ტონა ყურძნის გადამუშავება და ღვინის შენახვა. სწორედ ამ მარნის ბაზაზე შეიქმნა ბაკურციხის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი, რომელშიც განათლებას იღებდნენ ახალგაზრდები არა მხოლოდ კახეთიდან, არამედ მთლიანად საქართველოდან. სამწუხაროდ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი არ ფუნქციონირებს და ადგილობრივ ახალგაზრდებს არ შეუძლიათ მიიღონ დამატებითი განათლება ან შეისწავლონ რაიმე ხელობა.

შემოთავაზებულ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრში ადგილობრივ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ ბავშვობიდან შეიყვარონ შრომა, შეისწავლონ სხვადასხვა ტრადიციული ხელსაქმე, არჩევანის შესაბამისად, შრომის იარაღების გამოყენება-დამზადება. განათლების მიზანი იქნება, ერთის მხრივ,

5165 · [illegible]
28 11 13

ტრადიციების შენარჩუნება, და, მეორე მხრივ, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება ქართული პროდუქციის მისაღებად. მიგვაჩნია, რომ შემდეგი მიმართულები უნდა ისწავლებოდეს ამ სკოლაში: ხალხური რეწვა (ხეზე კვეთა, მეთუნეობა, მინანქარი, მჭედლობა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, თექა, ხატვა), ღვინის ტრადიციული წარმოება, ფოლკლორი, რელიგიის ისტორია და ა.შ. კულტურის ცენტრში ასევე იფუნქციონირებს სპორტული დარბაზი და ბიბლიოთეკა.

განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს ქართული ტრადიციული მევენახეობა, ვინაიდან ქართველმა გლეხმა ფაქტობრივად ამოიღო ხმარებიდან ქვევრი. ალბათ მალე ქვევრში ღვინის დაყენების ტექნოლოგიაც კი დაიკარგება.

ცენტრი მოემსახურება შრომისმოყვარე მოქალაქეების აღზრდას, სადაც გამართული იქნება სასწავლო სისტემა. იმუშავებს მცირე სახელოსნოები, სადაც იქნება პრაქტიკული მეცადინეობები, შეიქმნება რეალური პროდუქცია. ეს ყველაფერი დაკავშირებული იქნება წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელთან, რომელიც დაიბადა სოფელ ბაკურციხეში და წმინდანადაა შერაცხული საქართველოსა და პოლონეთის ეკლესიების მიერ. მისი მეცნიერული და სულიერი მემკვიდრეობა, რომლითაც შეეძლო ეამაყა ნებისმიერ ერს, დაეხმარებოდა ბაკურციხის ახალგაზრდობას განვითარებასა და განათლების მიღებაში.

ახალგაზრდა, რომელიც მიიღებს სკოლაზე დამატებით განათლებას, შესაძლებლობა ექნება თავად აირჩიოს მომავალი ცხოვრების გზა, ვინაიდან გაფართოებული თვალსაწიერი საშუალებას მისცემს ზუსტად გაერკვეს საკუთარ სურვილებში.

კულტურის ცენტრში ასევე უნდა შეიქმნას გამომცემლობა, რომელიც მოემსახურება როგორც თავად ცენტრისათვის აუცილებელი სახელმძღვანელოების-კვლევების დაბეჭდვას, ასევე კახეთის რეგიონში მოქმედ სხვადასხვა ორგანიზაციას.

ასევე, აღსანიშნავია, რომ სოფელ ბაკურციხეს აქვს დიდი ტურისტული პოტენციალი. ტურიზმი კახეთში და კერძოდ ბაკურციხეში რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს:

1) **რელიგიური ტურიზმი.** საქართველო ძალიან მდიდარია რელიგიური ძეგლებით, რომელთაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებათ მსოფლიო მართლმადიდებლებისათვის. სწორად დაგეგმილი პოლიტიკის შედეგად, შესაძლოა, ტურისტების დამატებითი სეგმენტის მოზიდვა მთლიანად საქართველოში და კერძოდ, ბაკურციხეში;

როგორც ზემოთ აღინიშნა, აქ დაიბადა წმ. გრიგოლ ფერაძე, რომელიც წმინდანადაა შერაცხული პოლონეთის ეკლესიის მიერ. საქართველოში პოლონეთიდან ტურისტები ჩამოდიან მოსალოცად. შესაძლებელია, მომზადდეს მომლოცველთათვის სასტუმრო ტიპის ოთახები წმ. გრიგოლ ფერაძის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

უნდა შემუშავდეს რელიგიური ტურიზმის მარშრუტი მიმდებარე რელიგიური ძეგლების (კარდენახი, ვეჯინი და ა.შ.) და ბაკურციხის წმ. გიორგის ეკლესიის ჩათვლით. ასევე, სასურველია წმ. გრიგოლ ფერაძის ნასახლარზე სახლ-მუზეუმის მოწყობა.

2) **ისტორიული ტურიზმი.** კახეთი მდიდარია ისტორიული ძეგლებით, მათ შორის, ჭერემის IV საუკუნის კომპლექსი, რომელიც ტურისტების მიერ არ არის ათვისებული.

3) **ეთნო და ენოტურიზმი.** კახეთის ტრადიციული მევენახეობა და შემორჩენილი ტრადიციები ტურისტებისათვის წარმოადგენს ინტერესს თავისი თვითმყოფადობისა და გამორჩეულობის გამო.

ეს უკანასკნელი ორიენტირებული უნდა იყოს არა მარტო უცხოელ, არამედ ქართველ ტურისტებზეც, რომელთაც უნდათ საქართველოს წარსულისა და ტრადიციების შესწავლა-გაცნობა.

კულტურის ცენტრის მიერ შეთავაზებული კლასები იქნება უფასო ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, რომელიც თავდაპირველად შემოწირულობებისა და სახელმწიფო/დონორების დახმარებით დაიწყებს ფუნქციონირებას. ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში შესძლებს თვითდაფინანსებაზე გადასვლას და საკუთარი საქმიანობიდან (შექმნილი პროდუქციის რეალიზაცია, ტურიზმი, საგამომცემლო საქმე).

მიგვაჩნია, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ინიციატივების განხორციელება ხელს შეუწყობს სოფელ ბაკურციხის მდგრად განვითარებას, სოფლის მოსახლეობის დასაქმებას, ახალგაზრდების განათლებას და ჯანსაღ ცხოვრებას. კულტურის ცენტრი დიდ როლს შეასრულებს ასევე მეზობელი სოფლების მოსახლეობის ცხოვრებაშიც.

სოფელ ბაკურციხის მოსახლეობა

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 33 66 | 598 85-18-13 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 01 42 59 | 551 12-91-03 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 31001023148 | 598 53-19-06 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 00 1187 | 790 14-10-57 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 06 14 23 | 555 11-04-35 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 01 80 72 | 598 53-38-2[illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | 598 65-15-[illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 05 61 42 | 598 75-78-79 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 05 70 96 | 593 59-60-78 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 330 01 08 07 30 | 555 11-04-35 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 57 91 | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 03 27 99 | 790 25-29-49 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 26 54 | 568 74-33-13 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 83 03 | 591 15-76-20 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 26 01 01 019 026 | 514 01-12-24 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 03 53 58 | 790 36-44-12 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 55 65 | 557 23-01-15 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 86 88 | 577 67-85-40 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 02 17 92 | 555 22-48-72 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 00 53 85 | 555 37-23-21 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 01 18 18 | 595 59-83-44 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 160 01 02 4165 | 598 11-03-28 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 05 51 57 | 557 75-35-05 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 05 75 65 | 555 07-05-06 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | 595 [illegible]-07 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 06 40 64 | 595 36-07-56 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 01014080633 | | |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 06 09 42 | 599 38-40-19 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 99 64 | 598 40-34-91 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 04 26 54 | 568 74-33-13 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 130 01 00 81 16 | 551 00-97-24 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 250 01 03 58 26 | 558 30-47-33 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 13001055553 | 595-09-53-06 | [illegible] |

| | გვარი სახელი | პირადი № | T ნომერი | ხელმოწერა |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1 | [illegible] | 25001039603 | 790583303 | [illegible] |
| 2 | [illegible] | 13001007942 | 599-17-56-16 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 1300[illegible]8443 | 598-42-44-48 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 1300[illegible]774 | 598-42-31-5[illegible] | [illegible] |
| 5 | ირინა [illegible] | 61001035250 | 558-47-44-43 | [illegible] |
| 6 | მაყვალა [illegible] | 14001014729 | 551-17-22-08 | [illegible] |
| 7 | ლილი [illegible] | 13001045070 | 598-51-05-88 | [illegible] |
| 8 | ლალი [illegible] | 13001008566 | 593-40-16-39 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 13001093762 | 551-19-95-18 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 13001052930 | 598-30-52-30 | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 40001027001 | 557-91-21-15 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 54001050614 | 598-79-56-12 | [illegible] |
| 13 | ნინო [illegible] | 56001011033 | 568-80-06-88 | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 13001057253 | 558-00-03-44 | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 13001032750 | 558-60-02-16 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 1300101[illegible]375 | 595-09-57-23 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 13001045540 | 598-15-88-77 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001033465 | 598-62-40-10 | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 13001034524 | 599-18-85-56 | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 13001056510 | 597-05-65-25 | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 13001055055 | 595-05-57-01 | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 13001033717 | 595-05-51-55 | |
| 23 | [illegible] | 13001015757 | 595-04-54-37 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 13001010846 | 595-09-54-30 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 01030078745 | 593-81-71-08 | [illegible] |

| № | სახელი გვარი | პირადი № | ტ-ფონი | ხელმოწერა |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 130010452 30 | 790-37-71-02 | [illegible] |
| | [illegible] | 13001045540 | 598-15-88-77 | [illegible] |
| | [illegible] | 13001042581 | 790-40-61-04 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 13001015775 | 790-10-07-08 | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 13001048654 | 790-34-51-62 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 25001025961 | 790-33-22-62 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 05001069926 | 551-25-45-47 | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 13001020174 | 577-53-89-07 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 49001001975 | 557-19-17-55 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 13001058945 | 598-49-10-11 | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 13001044474 | 790-14-47-30 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 13001052301 | 577-15-57-80 | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 13001014259 | 551-12-91-03 | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 13001061423 | 555-11-04-35 | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 25001039603 | 598-39-96-62 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 13001013287 | 790-78-29-02 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 62000056421 | 574-85-11-88 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001045791 | 568-62-83-44 | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 40001021924 | 595-10-08-33 | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 13001045565 | 557-29-07-13 | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 13001035568 | 790-96-44-12 | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 13001045880 | 790-52-38-26 | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 13001032750 | 558-60-01-16 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 25000 09 053 | 591-24-70-52 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 13001035934 | 555-71-78-97 | [illegible] |
| 26 | [illegible] | 01011080633 | 595-96-07-86 | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 13001005993 7 | 790-48-00-47 | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 60001127385 | 555-58-37-13 | [illegible] |
| 29 | [illegible] | 13001008116 | 555-59-08-97 | [illegible] |
| 30 | [illegible] | 13001060940 | 790-38-40-18 | [illegible] |
| 31 | [illegible] | 13001023148 | 598-69-19-06 | [illegible] |
| 32 | [illegible] | 45001007298 | 568-66-67-19 | [illegible] |
| 33 | | | | |
| 34 | [illegible] | 16001024165 | 558-11-03-28 | [illegible] |
| 35 | [illegible] | 14001014729 | 591-15-75-78 | [illegible] |
| 36 | [illegible] | 13001039674 | 599-45-45-51 | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| მამისიმედაშვილი | დავითი | 13001047709 | 599 160765 |
| მამისიმედაშვილი | ვალენტინა | 13001063287 | 555 364133 |
| ონიაშვილი | ხათუნა | 13001048563 | 577 678547 |
| მამისიმედაშვილი | გიორგი | 1300139684 | 599 208621 |
| ცინცაშვილი | თამარი | 13001057241 | 599 454551 |
| მამისიმედაშვილი | ჯიმშერი | 13001023623 | 555 401859 |
| კაპიშვილი | მანანა | 13001045342 | 555 665922 |
| [illegible] | ალექსანდრე | 13001009322 | 599 245212 |

| | გვარი, სახელი | ტელეფონის № | პირადი № | ხელმოწერა |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 2 | [illegible] | — | 13001041650 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 598305575 | 13001063259 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 599294320 | 13001045479 | [illegible] |
| 5 | [illegible] | — | 35001081778 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 591818971 | 13001023585 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 599369418 | 13001046245 | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 598577464 | 13001004030 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 555154069 | 13001044220 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 599718653 | 13001002134 | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 598434733 | 13001021373 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 551311288 | 13001005445 | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 599933884 | 13001052169 | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 592855278 | 13001052635 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 599629084 | 13001019428 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 555418213 | 13001013641 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 558787864 | 13001068197 | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 790331131 | 13001026322 | [illegible] |
| 21 | [illegible] | [illegible] | 13001036424 | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 598152113 | 13001004242 | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 599471274 | 13001011201 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 598509336 | 13001016924 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 568141480 | 13001007439 | [illegible] |
| 26 | [illegible] | 568141480 | 13001003941 | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 598491011 | 13001043226 | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 599333922 | 13001012485 | [illegible] |
| 29 | [illegible] | 551129083 | 13001053867 | [illegible] |
| 30 | [illegible] | 598757572 | 13001016317 | [illegible] |
| 31 | [illegible] | 595571656 | 13001073106 | [illegible] |
| 32 | [illegible] | 599508551 | 13001044137 | [illegible] |
| 33 | [illegible] | 599384013 | [illegible] | [illegible] |
| 34 | [illegible] | 790410374 | 13001051926 | [illegible] |
| 35 | [illegible] | 599323922 | 13001033440 | [illegible] |
| 36 | [illegible] | 551158258 | 13001033442 | [illegible] |
| 37 | [illegible] | 571183119 | 13001067768 | [illegible] |
| 38 | [illegible] | 555717897 | 13001035934 | [illegible] |
| 39 | [illegible] | 790144608 | 13001034518 | [illegible] |
| 40 | [illegible] | 555451459 | 13001025497 | [illegible] |
| 41 | [illegible] | 551202622 | 13001055795 | [illegible] |
| 42 | [illegible] | 593473827 | 01019063290 | |
| 43 | [illegible] | [illegible] | 13001012591 | |
| 44 | [illegible] | 551124012 | 13001014442 | |
| 45 | [illegible] | 790144653 | 13001054807 | |
| 46 | [illegible] | 790144653 | 13001054203 | |
| 47 | [illegible] | [illegible] | 13001048051 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 1300104[illegible] | 55[illegible] 16 8[illegible] | |
| | [illegible] | 1300106670[illegible] | 595 93-70-[illegible] | |
| 3 | [illegible] | 13001011968 | 551298185 | |
| 4 | [illegible] | 13001057608 | 598 19-18-19 | |
| 5 | [illegible] | 13001008749 | 598 234 222 | |
| 6 | [illegible] | 13001053959 | 598305209 | |
| 7 | [illegible] | 13001037173 | 555 558205 | |
| 8 | [illegible] | 13001068443 | 598 414448 | |
| 9 | [illegible] | 13001015448 | 557446395 | |
| 10 | [illegible] | 13001014669 | 555396617 | |
| 11 | [illegible] | 13001034506 | 598445565 | |
| 12 | [illegible] | 13001050819 | 593 21-45-70 | |
| 13 | [illegible] | 1300104[illegible] | 557 50 18-[illegible] | |
| 14 | [illegible] | 1300104[illegible] | — | |
| 15 | [illegible] | 13001034509 | 531606353 | |
| 16 | [illegible] | 13001008344 | 568666705 | |
| 17 | [illegible] | 13001043873 | — | |
| 18 | [illegible] | 13001003024 | 551109393 | |
| 19 | [illegible] | 1300[illegible]5732 | 551 010159 | |
| 20 | [illegible] | 130010[illegible] | [illegible] | |
| 21 | [illegible] | 13001071081 | 598[illegible] | |
| 22 | [illegible] | 13001002514 | — | |
| 23 | [illegible] | 130010444[illegible] | — | |
| 24 | [illegible] | 13001044[illegible] | 558354520 | |
| 25 | [illegible] | 13001054691 | — | |
| 26 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 27 | [illegible] | 1300104[illegible] | — | |
| 28 | [illegible] | 1300106[illegible] | — | |
| 29 | [illegible] | 13001042499 | 594 223373 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | | |
| | [illegible] | 53005000347 | — | [illegible] |
| | [illegible] | 13001063275 | 598-70-31-76 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 01030045080 | 790772367 | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 13001023575 | " — " | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 01030047261 | 558910411 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 13001001187 | 790141057 | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 13001043829 | " — " | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 13001063283 | 598-95-08-61 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 13001093906 | " — " | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 1300104380 | " — " | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 13001011823 | " — " | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 13001013205 | " — " | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | " — " | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 13001063280 | 598-43-50-59 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 13001063288 | 598-85-04-79 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 13001000413 | 555-62-10-61 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001024305 | " — " | [illegible] |
| 19 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 13001047561 | 577651999 | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 13001062128 | 598-62-95-90 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 13001053609 | 551188408 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 13001037635 | " — " | [illegible] |
| 26 | [illegible] | [illegible] | " — " | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 13001034065 | 598423754 | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 13001045384 | 555198199 | [illegible] |
| 29 | [illegible] | 13001012463 | 568772088 | [illegible] |
| | | [illegible] | 558381769 | [illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 13001007985 | 568 61-49-07 | |
| | [illegible] | 13001066672 | 577-05-56-16 | |
| 3 | [illegible] | 13001023552 | [illegible] | |
| 4 | [illegible] | 01027044336 | 597 056620 | |
| 5 | [illegible] | 13001054462 | 555 54-54-71 | |
| 6 | [illegible] | 13001025448 | 555 16-16-67 | |
| 7 | [illegible] | 13001054126 | 555 77 72 11 | |
| 8 | [illegible] | 13001045786 | [illegible] | |
| 9 | [illegible] | 13001012894 | 599 67 18 62 | |
| 10 | [illegible] | 13001005301 | 599 45 88 82 | |
| 11 | [illegible] | 13001257026 | 595 50-11 91 | |
| 12 | [illegible] | 13001242281 | 571 87 13 11 | |
| 13 | მანჯიაშვილი ზინაიდა | 13001045079 | 595 78 21 02 | |
| 14 | [illegible] | 13001002693 | 568 73-61-57 | |
| 15 | [illegible] | 13001013068 | 599 02 46 77 | |
| 16 | [illegible] | 01015022457 | 577 67 85 67 | |
| 17 | [illegible] | 13001011178 | 577 67-85-43 | |
| 18 | [illegible] | 13001042121 | 577 67 85 52 | |
| 19 | [illegible] | 13001001090 | 577-67-85-50 | |
| 20 | [illegible] | 13001047713 | 595 21-23-75 | |
| 21 | [illegible] | 13001049431 | 577 67 85 54 | |
| 22 | [illegible] | 13001004758 | 577 67 85 44 | |
| 23 | [illegible] | 13001052800 | 577 67 85 41 | |
| 24 | [illegible] | 01027014474 | 577 67 85 12 | |
| 25 | [illegible] | 13001015079 | 598-78-29-28 | |
| 26 | [illegible] | 13001036047 | 555 25 32 84 | |
| 27 | [illegible] | 40001023822 | 598-71-79-82 | |
| 28 | [illegible] | 13001011636 | 599-43 66 67 | |
| 29 | [illegible] | 13001034070 | 568-65-37-07 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 13001044028 | 579 37-76-76 | [illegible] |
| | [illegible] | 13001011482 | 568 41-81-07 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 01008014684 | 593 79-76-73 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 13001063355 | 598 10-31-04 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 13001004615 | 598 69-41-12 | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 13001009702 | 551-10-06-53 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 10 | [illegible] | 13001021513 | 593-46-21-21 | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 13001041002 | 551 78-60-88 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 13001045230 | 551-11-43-53 | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 13001000004 | 598 19-13-69 | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 13001000328 | 790-31-32-98 | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 62007007430 | 555 63-83-75 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 62005007433 | 790-19-13-89 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 13001014167 | 593 55-02-64 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001002476 | 557-31-13-88 | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 13001050795 | 599-37-94-09 | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 13001034849 | 599-49-93-22 | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 13001037083 | 591 25-62-65 | [illegible] |
| | [illegible] | 35001087779 | 595-11-40-80 | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 13001043471 | 596-11-42-80 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 35001074415 | 596-11-40-80 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 35001109132 | 598 79-44-14 | [illegible] |
| 26 | [illegible] | 13001009507 | 598 21-11-01 | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 13001043184 | 551 78-27-15 | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 13001030005 | 551 45-58-77 | [illegible] |
| 29 | [illegible] | 13001062332 | 598 78-27-15 | [illegible] |
| 30 | [illegible] | 13001039666 | 790 37-73-10 | [illegible] |

| | | Tel: | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 13001092500 | 575 12-77-23 | |
| [illegible] | 13001006854 | 599135115 | |
| 1 [illegible] | 13001001031 | 551 98-62-74 | |
| 2 [illegible] | 13001050617 | 577 67-85-53 | |
| 3 [illegible] | 13001080599 | 599-991-998 | |
| 4 [illegible] | 13001015959 | 577 53-85-72 | |
| 5 [illegible] | 13001015960 | 577 32-62-16 | |
| 8 [illegible] | 13001063705 | 551 08-91-99 | |
| 9 [illegible] | 13001045082 | 571 77-09-19 | |
| 10 [illegible] | 13001023501 | 571 77-09-19 | |
| 11 [illegible] | 13001034574 | 599 40-46-51 | |
| 12 [illegible] | 13001003319 | 595 60-19-77 | |
| 13 [illegible] | 40001030160 | 551 78-91-33 | |
| 14 [illegible] | 13001067280 | 598 99-95-98 | |
| 15 [illegible] | 13001051017 | 598 41-16-69 | |
| 16 [illegible] | 13001051804 | 598 24-13-07 | |
| 17 [illegible] | 13001026860 | 598 11-62-64 | |
| 18 [illegible] | 13001050883 | 599705708 | |
| 19 [illegible] | 13001035863 | 577 678 551 | |
| [illegible] | 13001035193 | 593 74-99-31 | |
| 21 [illegible] | 13001016463 | 598937151 | |
| 22 [illegible] | 13001062243 | 598 62 52 67 | |
| 23 [illegible] | 13001022125 | 574 79 16 11 | |
| 24 [illegible] | 13001041423 | 790 72-75-10 | |
| [illegible] | 13001028137 | 551 33-92-26 | |
| [illegible] | 13001041461 | 551 33-92-26 | |
| [illegible] | 13001021056 | 790 80 59 75 | |
| 25 [illegible] | 13001019869 | 577 336 550 | |
| [illegible] | 13001046581 | 557 91 87 88 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 13001028290 | 551 74 74 16 | [illegible] |
| | [illegible] | 13001056927 | 558 10 98 29 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 13001040970 | 598 72 05 44 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 13001069396 | 598 13 67 07 | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 13001040401 | 790 63 31 42 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 13001038579 | 790 63 31 42 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 13001043697 | 551 29 27 11 | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 13001019972 | 557 20 25 94 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 13001039137 | 557 51 15 56 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 13001043317 | 595 21 25 32 | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 13001044175 | 790 38 27 38 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 13001045410 | 790 38 27 38 | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 13001022235 | 790 48 74 16 | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 13001052181 | 598 38 16 60 | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 13001041800 | 790 81 63 11 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 13001045539 | 551 55 98 02 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 13001045540 | 598 15 88 77 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001068869 | 790 50 65 38 | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 13001003224 | 568 23 61 73 | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 01012013004 | 555 16 65 65 | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 13001022651 | 555 00 08 20 | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 13001017693 | 790 69 83 66 | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 13001017640 | 790 69 83 66 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 13001034760 | 568 91 37 53 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 13001022154 | 568 91 37 53 | [illegible] |
| 26 | [illegible] | 01001269214 | 598 44 93 93 | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 13001048803 | 790 79 55 63 | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 13001015938 | 790 79 55 63 | [illegible] |
| 29 | [illegible] | 13001010054 | 558 78 76 06 | [illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 13001036359 | 551177587 | [illegible] |
| | [illegible] | 13001036355 | 11 — — 11 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 01027032626 | 577661759 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 13001055183 | 574035899 | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 01027032632 | 577661759 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 13001007740 | 593173604 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 13001040468 | 598220727 | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 13001005302 | 555606015 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 13001049186 | 555349626 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 33001003163 | 591219864 | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 13001010141 | 555831002 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 13001043531 | 595584615 | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 13001047590 | 599482047 | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 13001030993 | 599-76-76-88 | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 13001060903 | 551-17-12-37 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 13001062867 | 551-17-93-95 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 13001004198 | 599-35-21-92 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001004977 | 571443292 | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 13001034821 | 593590575 | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 13001007241 | 790 95-56-47 | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 13001044449 | 790 95-56-47 | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 13001045954 | 790 95-56-47 | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 13001054232 | 551-16-51-12 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 13001054100 | 551-16-51-11 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 13001042829 | 790-20-85-91 | [illegible] |
| 26 | [illegible] | 13001044761 | 598-39 12 06 | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 13001019510 | 593 35-60 74 | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 13001014526 | 790 85 6074 | [illegible] |
| 29 | [illegible] | 13001045616 | 598 47-48 10 | [illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 13701072451 | 557 22 57 89 | [illegible] |
| | [illegible] | 13001044873 | 599 27 40 87 | [illegible] |
| | [illegible] | 13001043487 | 551 583 777 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 13001042322 | 790-807-111 | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 13001068290 | 59129-39-15 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 13001022059 | 551781603 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 16001024165 | 558110328 | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 13001034375 | 0790721609 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 13001035834 | 551834937 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 13001021191 | 6829[illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 13001037265 | 551525560 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 13001015896 | 598-85-20-67 | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 13001015897 | (——→) | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 13001034779 | 595560359 | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 01015014565 | 0790966901 | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 13001008670 | 551109310 | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 13001063281 | 514075077 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001007811 | 598-27-42-40 | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 13001028233 | 551 510994 | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 13001044115 | " — — " | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 13001023541 | " — — " | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 13001043902 | " — — " | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 13001044114 | 598 00 99 67 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 13001041427 | 577098021 | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 13001020391 | 577240367 | [illegible] |
| 26 | [illegible] | 13001037856 | 598 69 15 65 | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 13001050122 | " — — " | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 13001064276 | 551226256 | [illegible] |
| 29 | [illegible] | 13001052174 | 5559907[illegible] | [illegible] |

| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 13001063445 | — | [illegible] |
| 2 | [illegible] | 13001051020 | 595-16-88-59 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 13001041833 | — | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 13001041832 | 593-36-97-32 | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 13001049481 | — | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 13001010261 | 595-21-58-92 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 13001063289 | — | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 13001063276 | 598-24-09-17 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 13001063223 | 551-17-74-65 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 13001063287 | 555-36-41-33 | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 13001063286 | 598-95-49-32 | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 13001006730 | 599-94-74-38. | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 13001089064 | 558-57-42-98 | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 13001016714 | — | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 13801073191 | — | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 13001008031 | — | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 13001063457 | 598-16-89-59 | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 13001021040 | — | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 13001049602 | 598-62-62-94 | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 16201100674 | — | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 16221006641 | 592-43-02-55 | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 62002005139 | 555-40-89-48 | [illegible] |
| 23 | [illegible] | 45001019374 | 597-05-64-15 | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 62004020514 | — | [illegible] |
| 25 | [illegible] | 13001062842 | — | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 13001014457 | 557715256 | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 13001042996 | 571227726 | [illegible] |

# საქართველო
## გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის ქუჩა №13
ინდექსი: 1500

საიდენტ. კოდი: 227765022
ტელ: (0 353) 22 12 23 ფაქსი: (0 353) 22 00 06
ელ. ფოსტა: Gurjaaniraioni@yahoo.com
Gurjaani_raioni@mail.ru

№ 1033 "24" 02 2015 წ.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორს
ბატონ გიორგი ამაშუკელს

*ბატონო გიორგი,*

თქვენი ორგანიზაციის მიერ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სოფელ ბაკურციხის კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ამასთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ ის პიროვნებები, რომლებიც დღეისათვის დასაქმებულნი არიან ს. ბაკურციხის კულტურის სახლში სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში არ თავისუფლდებიან დაკავებული სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისაგან და მათ სახელფასო ხარჯებს აანაზღაურებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

*პატივისცემით,*

გამგებელი გივი ზერზიძე

დანართი5. საჯარო კონსულტაციის ოქმი

23 სექტემბერი, 2015 წელი
ქალაქი გურჯაანი, საქართველო

# საჯარო განხილვის ოქმი

## რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)

## სოფელ ბაკურციხის კულტურის სახლისა და სოფელ ჩალაუბნის გზის რეაბილიტაციის ქვეპროექტები

## გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმოხილვის დოკუმენტების და გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა

2015 წლის 23 სექტემბერს ქალაქ გურჯაანში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მცირე დარბაზში ჩატარდა სოფელ ბაკურციხის კულტურის სახლისა და სოფელ ჩალაუბნის გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის დოკუმეტებისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი/დადებითი ზეგავლენის და მათი თავიდან აცილების გზებისა და საშუალებების შესახებ.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალაქ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები: ზაქრო ქაჩლიშვილი, ვანო ბერიძიშვილი, დიმიტრი კალატოზიშვილი, ფიქრია მოდებაძე.

სოფელ ჩალაუბნის მაცხოვრებლები: იაგო კაპანაძე, მამუკა ჯავახიშვილი ,ნატო ლეიაშვილი, ნინო პაპოშვილი, მზია სეფიაშვილი, მარინა ფრიდონიშვილი

სოფელ ბაკურციხის მაცხოვრებლები: ელზა ქრისტესიაშვილი, იზა სონღულაშვილი, ირმა ჯადუგიშვილი, ნოდარი სამადაშვილი, ნუგზარი ვარდიაშვილი, გიორგი ლეიაშვილი, ზაზა ქრისტესიაშვილი, სიმონ სამადაშვილი.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები:

ნინო პატარაშვილი - გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სპეციალისტი;
თამარ ქარდავა - ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი;

მარი ხოხობაშვილი - გარემოს დაცვისა და განსახლების სამსახურის სტაჟიორი სოციალური და გენდერული საკითხებში;

შეხვედრა გახსნა თამარ ქარდავამ და დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა ინფორმაცია შეხვედრის მიზნებისა და ქვე-პროექტების შესახებ რომელთა გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის განხილვასაც მიეძღვნა აღნიშნული შეხვედრა. თ. ქარდავამ საზოგადოებას წარუდგინა მუნიციპალური განვითარების გარემოს დაცვის სპეციალისტი ნინო პატარაშვილი და მას გადასცა სიტყვა.

ნ. პატარაშვილმა საზოგადოებას წარუდგინა ქვე-პროექტისათვის მომზადებული სოციალური და გარემოსდაცვითი სკრინინგის დოკუმენტები და გარემოს დაცვის მართვის გეგმები. მოკლედ აუხსნა საზოგადოებას მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ქვე-პროექტების სოციალური და გარემოსდაცვითი სკრინინგის პროცედურები და სოციალური და გარემოსდაცვითი მოთხოვნები მოცემული ქვე-პროექტებისთვის, მიმოიხილა ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოები, ამ სამუშაოების განხორცილებებისას მოსალოდნელი დადებითი და უარყოფითი სოციალური და გარემოსდაცვითი ზეგავლენა არსებულ გარემოზე და ის ძირითადი ღონისძიებები, რომელთა გატარებაც აუცილებელია სავარაუდო უარყოფითი ეფექტების თავიდან ასაცილებლად ან მათ შესარბილებლად.

ნ. პატარაშვილმა ისაუბრა გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შინაარსსა და სტრუქტურაზე, გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარების აუცილებლობაზე და ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის საკითხებზე. მან აღნიშნა, რომ გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა არის მშენებელ კონტრაქტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი და კონტრაქტორს ევალება ზედმიწევნით შეასრულოს გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები.

შევედრის ბოლოს ნ. პატარაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია საკონტაქტო პირების შესახებ, ვისთანაც საზოგადოებას საშუალება აქვს დაუკავშირდეს და საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს გარემოს დაცვითი და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული რაიმე სახის უკმაყოფილების წარმოშობის შემთხვევაში.

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ საზოგადოებას საშუალება მიეცა გამოეთქვათ საკუთარი აზრი ან/და დაესვათ კითხვები წარდგენილ საკითხებთან დაკავშირებით, შეხვედრის მონაწილეების მიერ დასმული იქნა შემდეგი შეკითხვები:

| შეკითხვები და შენიშვნები | პასუხები და კომენტარები |
|---|---|

| | |
|---|---|
| როგორც მოგეხსენებათ ზამთარი მოახლოვებულია, მოცემულ სეზონზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყება ხელს ხომ არ შეუშლის პროექტით გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხიან განხორციელებას და პროექტის ხანგრძლივობის გაანგარიშებისას თუ იქნა გათვალისწინებული ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული ხელშემშლელი ფაქტორები? | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს გააჩნია მსგავსი პროექტების, დიდი და საკმაოდ კარგი გამოცდილება, ტენდერის საფუძველზე შეირჩევა კომპეტენტური კომპანია, რომელსაც ექნება კარგი გამოცდილება მოცემულ სფეროში და სწორად დაგეგმავს სამუშაოებს სეზონების მიხედვით. მკაცრი კლიმატური პირობების გამო, თუ საჭიროება მოითხოვს, სამუშაოები დროებით შეჩერდება და გაგრძელდება იმ ტემპერატურულ რეჟიმში რომელიც დასაშვებია სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად. |
| გათვლილია თუ არა ღვარსადენების და ეზოსთან მისასვლელი ბორდიურების გაკეთება? | დიახ, პროექტი ითვალისწინებს სანიაღვრე წყალამრიდების და ეზოში შესასვლელების/მიერთებების მოწყობას. რაც შეეხება გვერდულებს, მათი მოწყობა პროექტით გათვალისწინებული არ არის, ვინაიდან საავტომობილო გზის განივკვეთი არ იძლეოდა ამის საშუალებას. პროექტით გათვალისწინებულია მხოლოდ არსებული გვერდულების გაწმენდა და გასუფთავება. |
| ხელს შეუშლის თუ არა ვალუტის რყევა მიმდინარე სამუშაოებს? | არა, გავლენა მოსალოდნელი არ არის, ვინაიდან მსოფლიო ბანკის მიერ სამუშაოებისთვის უკვე გამოყოფილია ქვე-პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო თანხები. |

შეხვედრის დასასრულს ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებმა გამოხატეს დადებითი დამოკიდებულება ქვე-პროექტების მიმართ და გამოთქვეს იმედი, რომ პროექტებით გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად დასრულდება.
შეხვედრის ფოტომასალა და შეხვედრაზე დამსწრეთა სარეგისტრაციო ფურცელის ასლი თანდართულია.

ოქმი მომზადებულია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის სოციალური და გენდერული საკითხების სპეციალისტის ნინო პატარაშვილის მიერ.

23 სექტემბერი 2015.

ფოტოები:

დამსწრეთა სია:

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი

სოფელ ზაკურეების კულტურის სახლისა და სოფელ ჩალაუბნის გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტების

სოციალური და ბუნებრივი გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

23 სექტემბერი 2015 წელი

შეხვედრაზე დამსწრეთა რეგისტრაციის ფურცელი

| | სახელი, გვარი | ორგანიზაცია | საკონტაქტო ინფორმაცია | ხელმოწერა |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [illegible]<br>[illegible] | [illegible] | 599 48 86 59<br>591-41-08-44 | |
| 2. | | | | |
| 3. | [illegible]<br>[illegible] | [illegible]<br>[illegible] | 595-20-38-82<br>599 37 87 56 | |
| 4. | [illegible] | [illegible] | 593982077 | |
| 5. | [illegible]<br>[illegible] | [illegible]<br>[illegible] | 599 01 7010<br>551 79 11 72 | |
| 6. | [illegible] | [illegible] | 571 16 24 26 | |
| 7. | [illegible] | [illegible] | 591818928 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | [illegible] | [illegible] | 551 48 49 99 | [signature] |
| 9. | [illegible] | [illegible] | 790233454 | [signature] |
| 10. | [illegible] | [illegible] | 568869291 | [signature] |
| 11. | [illegible] | [illegible] | 57767-90-76 | [signature] |
| 12. | ნინო [illegible] | [illegible] | 577-67-18-06 | [signature] |
| 13. | [illegible] | [illegible] | 577 67 18 12 | [signature] |
| 14. | [illegible] | [illegible] | 577 67-90-87 | [signature] |
| 15. | [illegible] | [illegible] | 551 182922 | [signature] |
| 16. | [illegible] | [illegible] | 591-69-16-00 | [signature] |
| 17. | [illegible] | [illegible] | 599-85-22-21. | [signature] |
| 18. | [illegible] | [illegible] | 595-78-41-41 | [signature] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19. | [illegible] | [illegible] | 577157151 | [illegible] |
| 20. | [illegible] | [illegible] | 577943437 | [illegible] |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |